20120049

Dodávateľ :	Faktúra číslo : 201217
Roman Dusík Černyševského 5 85101 Bratislava IČO : 37084631 DIC:SK 1024663838 Bratislava V.žo-99/24463/002	Objednávka číslo : Odberateľ : VITALITA n.o. Lehnice IČO: 36084328 Lehnice 113 DIČ: 2021764228 930 37 Lehnice IČDPH:SK20211764228 Február

PODATEĽŇA VITALITA n.o. LEHNICE
Došlo dňa: 17. FEB. 2012
RZ: 506/2012-D
Príloha:
ZH-LU:

Peňažný ú stav: VÚB Bratislava-mesto Pobočka: Vlastenecké nám. 6 Číslo účtu: 1352522456-0200 SWIFT:SUBASKBX IBAN:SK43 0200 0000 0013 5252 2456	D átum vyhotovenia	Dát.dod.tov./služ	Dátum splatnosti
	09.02.12	08.02.12	23.02.12
	Forma úhrady	Prevodom z účtu	
	Spôsob dopravy	Autom BA 046 VP	
	Konšt. symbol	0308	

Odstránenie hav. stavu, servis kotla Buderus a horáku Weishaupt,meranie a nastavenie emisií,protokol.

Popis	Množstvo	Jednotka	Cena za jedn.	Spolu
Nastavenie spaľovacieho procesu hor. Weishaupt	1 x		135,-	135,-
Protokol o nastavených hodnotách	1 x		35,-	35,-
Dopravné náklady 0,45/km	70 km	1km	31,50	31,50
Cena bez DPH				201,50
DPH 20 %				40,30
Celková cena s DPH				241,80 eur

Podpis:

Roman DUSÍK
Servis horákov
Černyševského 5
851 01 Bratislava
IČO: 37 084 631

Celková faktúrovaná suma:	241,80 Eur

PREVZAL: